Gebrauchsanleitung für wolfcraft Arbeitsschutzbrillen — DIN EN 166:2001

Gültig für die Modelle: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Hersteller: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Zertifizierungsstelle: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

woc-Schutzbrillen entsprechen der PSA Verordnung VO (EU) 2016/425, sind baumustergeprüft und CE-gekennzeichnet.

Kennzeichnung des Tragkörpers		Kennzeichnung der Sichtscheiben	
woc	Kennbuchstaben Hersteller	5	Schweißerschutzfilter nach EN 169
166	Nummer der Norm		UV Transmission bis 313 nm max. 0,0003 %
3 4	zusätzliche Verwendungsbereiche		UV Transmission bis 365 nm max. 0,3 %
S/F/B	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit	5-2,5	Sonnenschutzfilter nach EN 172
CE	EG-Konformitätszeichen		UV Transmission bis 315 nm max. 0,1 %
			UV Transmission über 380 nm max. 1 %
		2-1,2	UV Schutzfilter nach EN 170
			UV Transmission bis 313 nm max. 0,0003 %
			UV Transmission über 365 nm max. 10 %
		woc	Kennbuchstabe Hersteller
		1	optische Klasse
		S/F/B	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit
		CE	EG-Konformitätszeichen

Einsatzbereiche: Keine Tragkörper/Sichtscheiben verwenden bei denen die Kennzeichnung fehlt/nicht lesbar ist!

Kennzeichnung	schützt gegen	mit Sichtscheiben
woc 166 DIN CE	mechanische Risiken	farblose Sicherheitsscheiben
	optische Strahlung nach EN 169	Schweißerschutzfilter der Stufen 1,7 bis 14
	optische Strahlung nach EN 170	UV-Schutzfilter der Stufe 2-1,2
	optische Strahlung nach EN 171	IR-Schutzfilter der Stufen 4-6 oder 4-7
	optische Strahlung nach EN 172	Sonnenschutzfilter der Stufe 5-2,5
woc 166 S DIN CE	wie oben und zusätzlich noch	farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen S
	erhöhte Festigkeit = 22 mm Kugel mit 5,1 m/s	
woc 166 F DIN CE	wie oben und zusätzlich noch	farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen F
	Stoß mit niedriger Energie = 6 mm Kugel bei 45 m/s	
woc 166 B DIN CE	wie oben und zusätzlich noch	farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen B
	Stoß mit mittlerer Energie = 6 mm Kugel bei 120 m/s	
woc 166 3 4 DIN CE	wie oben und zusätzlich noch	farblose Sicherheitsscheiben
	Flüssigkeiten (3) + Grobstaub (4)	

Verpackung: Artikel nur in der Originalverpackung transportieren
Zubehör: Zubehör für diesen Artikel nicht verfügbar
Lagerung: Artikel bei normaler Raumtemperatur trocken und staubfrei lagern
Reinigung: Mit klarem Wasser und Haushaltsspülmittel (Keine Laugen, Säuren oder Lösemittel!)
Starke mechanische Reinigung vermeiden (zerkratzte Oberflächen = hoher Streulichtanteil)
Desinfektion: Artikel kann mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden
Entsorgung: Bei der Entsorgung des Artikels sind die nationalen Vorschriften zu beachten
Anpassung: Einstellmöglichkeiten von Bügel oder Kopfband benützen um sicheren Sitz zu gewährleisten
Ersatzteile: Nur Ersatzscheiben mit CE Zeichen und gleicher Kennzeichnung verwenden
Scheiben mit Aufdruck >Innenseite< richtig herum einbauen
Festen Sitz der Scheiben nach dem Wechseln prüfen
Verwendungsbereiche Fassung <> Sichtscheiben müssen zusammenpassen
Filtergläser wegen möglicher Farbunterschiede immer paarweise ersetzen
Verwendungsdauer: Produkt 5 Jahre nach dem Kaufdatum des Anwenders nicht mehr verwenden

Warnhinweise
Nach Schadensfall Brille nicht mehr verwenden! Nur Sichtscheiben mit optischer Klasse 1 verwenden! (optische Klasse 3 nicht für Langzeitgebrauch bestimmt!) Werkstoffe die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen, rufen eventuell bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervor! Zerkratzte, verschmutzte, beschädigte oder farblich veränderte Scheiben oder Tragkörper unbedingt auswechseln! Brillen gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit können eine Gefahr durch Übertragung von Stößen darstellen, wenn sie über üblichen Korrektionsbrillen getragen werden! Nur Brillen mit Kurzzeichen für die mechanische Festigkeit FT oder BT sind bei extremen Temperaturen geeignet! Die komplette Brille ist nur dann für einen bestimmten Einsatz geeignet, wenn die Kennzeichnung der Fassung und der Scheibe diesen Einsatz freigeben! (Vereinbarkeit der Kennzeichnung!) Beschädigte Schutzbrille nicht selbst reparieren, sondern entsorgen! Bei Farb-Schutzfiltern auf ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz achten.
Nicht im Straßenverkehr benutzen!

Verwendungsgrenzen
Diese Schutzbrille ist insbesondere nicht geeignet für Teilchen hoher Geschwindigkeit (z.B. Bolzentreibwerkzeuge), Laserstrahlen, Temperaturen über 55 °Celsius, Störlichtbögen, Schmelzmetalle, ansteckende Stoffe oder Organismen!

EU-Konformitätserklärung
Eine EU-Konformitätserklärung gemäß der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und der Richtlinie für allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EG ist auf folgender Internetseite für dieses Produkt abrufbar:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

User manual for wolfcraft safety goggles — DIN EN 166:2001

Valid for the models: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Manufacturer: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Certification body: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

woc safety goggles comply with the PPE Regulation (EU) 2016/425, are type tested and CE-labelled.

Frame identification		Lens identification	
woc	manufacturer code	5	welding protective filter according to EN 169
166	number of standard		UV transmission up to 313 nm max. 0.0003 %
3 4	additional areas of application		UV transmission up to 365 nm max. 0.3 %
S/F/B	code for mechanical strength	5-2.5	sunscreen filter according to EN 172
CE	EC conformity label		UV transmission up to 315 nm max. 0.1 %
			UV transmission above 380 nm max. 1 %
		2-1.2	UV filter according to EN 170
			UV transmission up to 313 nm max. 0.0003 %
			UV transmission above 365 nm max. 10 %
		woc	manufacturer code
		1	optical class
		S/F/B	code for mechanical strength
		CE	EC conformity label

Areas of use: Do not use frames/lenses on which the labelling is missing/illegible!

Identification	Protects against	With lenses
woc 166 DIN CE	Mechanical hazards	Clear lenses
	Optical radiation to EN 169	welding protective filter, level 1.7 to 14
	Optical radiation to EN 170	UV protective filter, level 2-1.2
	Optical radiation to EN 171	IR protective filter, level 4-6 or 4-7
	Optical radiation to EN 172	Sunscreen filter, level 5-2.5
woc 166 S DIN CE	as above, plus	Clear lenses with S designation
	Increased strength = 22 mm ball at 5.1 m/s	
woc 166 F DIN CE	as above, plus	Clear lenses with F designation
	Low-energy impact = 6 mm ball at 45 m/s	
woc 166 B DIN CE	as above, plus	Clear lenses with B designation
	Medium-energy impact = 6 mm ball at 120 m/s	
woc 166 3 4 DIN CE	as above, plus	Clear lenses
	Fluids (3) + coarse dust (4)	

Packaging: Only transport the article in the original packaging
Accessories: No accessories available for this article
Storage: Store the article in a dry and dust-free place at normal room temperature
Cleaning: With clear water and household dishwashing liquid (no alkalis, acids or solvents!)
Avoid excessive mechanical cleaning (scratched surfaces = high level of light scattering)
Disinfection: Article can be disinfected using any commercially available disinfectant
Disposal: National regulations must be observed during disposal of the articles
Adaptation: Use the earpiece adjustment options or head strap to ensure a secure fit
Replacement parts: Only use replacement lenses with CE label and same identification
Fit the lenses with the >Innenseite< inscription facing inwards
Check for firm seating of the lenses after changing
The areas of use for the frame <> lenses must match
Owing to possible colour differences, always replace filter lenses in pairs
Period of use: Do not use the product after a period of 5 years following the user purchase date

Warnings
Do not use damaged goggles! Only use optical class 1 lenses! (optical class 3 is not suitable for long-term use!) Materials which come into contact with the wearer's skin may cause an allergic reaction in sensitive persons! Replace scratched, soiled, damaged or discoloured lenses or frames! Goggles against high-speed particles may be a hazard owing to the transfer of impacts if worn over conventional correction glasses!Only goggles with the mechanical strength code FT or BT are suitable for extreme temperatures! The complete goggles are only suitable for a certain use if the identification on the frame and lens approves it for that use! (Compatibility of identification!) Damaged safety goggles must not be repaired but dispose of!
In the case of coloured protective filters, ensure sufficient illumination of the working area. Do not use in road traffic!

Limits of use
These safety goggles are not suitable for high-speed particles (e.g. pin driving tools), laser beams, temperatures exceeding 55 °Celsius, electric arcs, molten metals, infective agents or organisms!

EU Declaration of conformity
An EU Declaration of Conformity in accordance with the PPE Regulation (EU) 2016/425 and the Directive on General Product Safety 2001/95/EC is available for this product on the following website:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

Mode d'emploi pour lunettes de protection wolfcraft — DIN EN 166:2001

Valable pour les modèles suivants : woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Fabricant : woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Autorité de certification : ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

Les verres de protection woc sont conformes à la norme PSA VO (EU) 2016/425, elles sont homologuées et marquées CE.

Marquage du support		Marquage des lunettes	
woc	Codes fabricant	5	Filtre de protection soudeur selon EN 169
166	Numéro de la norme		Transmission UV jusqu'à 313 nm max. 0,0003 %
3 4	Domaines d'application supplémentaires		Transmission UV jusqu'à 365 nm max. 0,3 %
S/F/B	Abréviation pour la résistance mécanique	5-2,5	Filtre de protection solaire selon EN 172
CE	marque de conformité CE		Transmission UV jusqu'à 315 nm max. 0,1 %
			UV Transmission > 380 nm max. 1 %
		2-1,2	Filtre de protection UV selon EN 170
			Transmission UV jusqu'à 313nm max. 0,0003 %
			UV Transmission > 365nm max. 10 %
		woc	Code fabricant
		1	Classe optique
		S/F/B	Abréviation pour la résistance mécanique
		CE	marque de conformité CE

Domaines d'application : Ne pas utiliser des supports/lunettes pour lesquels le marquage est manquant ou illisible !

Marquage	protège contre	avec lunettes
woc 166 DIN CE	risques mécaniques	lunettes de sécurité incolores
	rayonnement optique selon EN 169	Filtre de protection de soudeur niveaux 1,7 à 14
	rayonnement optique selon EN 170	Filtre de protection UV 2-1,2
	rayonnement optique selon EN 171	Filtre de protection IR niveaux 4-6 ou 4-7
	rayonnement optique selon EN 172	Filtre de protection solaire de niveau 5-2,5
woc 166 S DIN CE	comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de Résistance accrue = 22 mm sphère avec 5,1 m/s	lunettes de sécurité incolores de caractéristique S
woc 166 F DIN CE	comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de Faible impact énergétique = bille de 6 mm à 45 m/s	lunettes de sécurité incolores de caractéristique F
woc 166 B DIN CE	comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de Impact avec une énergie moyenne = bille de 6 mm à 120 m/s	lunettes de sécurité incolores de caractéristique B
woc 166 3 4 DIN CE	comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de Liquides (3) + poussières grossières (4)	lunettes de sécurité incolores

Emballage : Ne transporter les articles que dans leur emballage d'origine.
Accessoires : Accessoires non disponibles pour cet article
Stockage : Stocker l'article à température ambiante normale, au sec et à l'abri de la poussière.
Nettoyage : Avec de l'eau claire et du détergent ménager (pas de lessives, d'acides ou de solvants !)
Éviter un nettoyage mécanique important (surfaces rayées = haute part en lumière diffusée).
Désinfection : L'article peut être désinfecté avec tous les désinfectants disponibles dans le commerce.
Élimination : Lors de la mise au rebut de l'article, il convient de respecter les réglementations nationales en vigueur.
Adaptation : Utiliser les options de réglage du support ou du serre-tête pour assurer un positionnement sûr.
Pièces de rechange : N'utiliser que des rondelles de rechange portant le signe CE et le même marquage.
Monter correctement les verres avec impression >Innenseite<
Vérifier le bon positionnement des verres après le remplacement.
Domaines d'application monture <> lunettes doivent correspondre
Remplacer toujours les verres filtrants par paire en raison d'éventuelles différences de couleur.
Durée d'utilisation : Ne plus utiliser le produit après 5 ans d'utilisation (date d'achat).

Avertissements
Ne plus utiliser les lunettes après endommagement ! N'utiliser que des lunettes de la classe optique 1 ! (la classe optique 3 ne prévoit pas d'utilisation à long terme !) Pour les personnes sensibles, les matériaux qui entrent en contact avec la peau du porteur peuvent provoquer des réactions allergiques ! Remplacer les verres ou les supports rayés, souillés, endommagés ou ayant subi une modification de couleur ! Les lunettes de protection contre les particules à haute vitesse peuvent présenter un risque de transmission de choc si elles sont portées par-dessus des lunettes normales de correction ! Seuls les lunettes munis de l'abréviation FT ou BT relatives à la résistance mécanique sont adaptés aux températures extrêmes ! La paire de lunettes complète ne convient qu'à une application spécifique, lorsque les marquages de la monture et du verre validont cette application ! (Compatibilité du marquage !) Ne pas réparer soi-même les lunettes de sécurité endommagées, la mise au rebut s'impose ! Veiller à l'éclairage suffisant du lieu de travail en ce qui concerne les filtres de protection de couleur. Ne pas utiliser dans la circulation !

Limites d'utilisation
Ce type de lunette de sécurité n'est surtout pas adapté aux particules à grande vitesse (p.ex. les outils d'enfoncement de boulons), aux rayons laser, aux températures supérieures à 55 °C, aux arcs de lumière parasitaires, aux métaux en fusion, matières infectieuses ou organismes !

Déclaration de conformité UE
Une déclaration de conformité UE conformément au règlement PSA (UE) 2016/425 et à la directive 2001/95/UE sur la sécurité générale des produits est disponible sur le site Web suivant :
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

Instrucciones de uso para wolfcraft – Gafas protectoras para el trabajo — DIN EN 166:2001

Homologadas para los modelos: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Fabricante: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Oficina de certificación: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

Las gafas protectoras woc, que cumplen con el reglamento de EPI (UE) 2016/425, están homologadas y provistas de la marca CE.

Identificación de la montura		Identificación de los cristales	
woc	Código del fabricante	5	Filtro de seguridad para soldadura según EN 169
166	Número de la norma		Transmisión ultravioleta de hasta 313 nm, máx. 0,0003 %
3 4	Usos adicionales		Transmisión ultravioleta de hasta 365 nm, máx. 0,3 %
S/F/B	Símbolos para resistencia mecánica	5-2,5	Filtro de protección solar según EN 172
CE	Marcas de conformidad CE		Transmisión ultravioleta de hasta 315 nm, máx. 0,1%
			Transmisión ultravioleta superior a 380 nm, máx. 1 %
		2-1,2	Filtro de protección ultravioleta según EN 170
			Transmisión ultravioleta de hasta 313 nm, máx. 0,0003 %
			Transmisión ultravioleta superior a 365 nm, máx. 10 %
		woc	Código del fabricante
		1	Clase óptica
		S/F/B	Símbolos para resistencia mecánica
		CE	Marcas de conformidad CE

Áreas de empleo: No utilizar montura o cristales que no tengan identificación o si esta no es legible.

Identificación	protege de	con cristales
woc 166 DIN CE	riesgos mecánicos	cristales de seguridad transparentes
	radiación óptica según EN 169	filtros de seguridad para soldadura de los niveles 1,7-14
	radiación óptica según EN 170	filtro de seguridad ultravioleta de los niveles 2-1,2
	radiación óptica según EN 171	filtro de seguridad infrarrojo de los niveles 4-6 o del 4-7
	radiación óptica según EN 172	filtro de seguridad solar de los niveles 5-2,5
woc 166 S DIN CE	con lo anterior y lo siguiente:	cristales de seguridad transparentes con el símbolo S
	elevada resistencia = esfera de 22 mm a 5,1 m/s	
woc 166 F DIN CE	con lo anterior y lo siguiente:	cristales de seguridad transparentes con el símbolo F
	golpe con poca energía = esfera de 6 mm a 45 m/s	
woc 166 B DIN CE	con lo anterior y lo siguiente:	cristales de seguridad transparentes con el símbolo B
	golpe con energía media = esfera de 6 mm a 120 m/s	
woc 166 3 4 DIN CE	con lo anterior y lo siguiente:	cristales de seguridad transparentes
	Líquidos (3) + polvo (4)	

Embalaje: Transportar el artículo solo en el embalaje original
Accesorios: Accesorios no disponibles para este artículo
Almacenamiento: Almacenar el artículo a una temperatura ambiente normal y sin generación de polvo
Limpieza: Con agua clara y detergente (sin álcalis, ácidos ni disolvente)
Evitar una potente limpieza mecánica (superficies arañadas = mayor luz difusa)
Desinfección: También se puede desinfectar el artículo con todos los desinfectantes habituales
Eliminación: Tenga en cuenta la legislación local al eliminar el artículo.
Adaptación: Existe la posibilidad de utilizar una patilla o una diadema para que se ajuste con firmeza y seguridad
Piezas de repuesto: Utilizar solo los cristales de repuesto con la marca CE y la misma identificación
Montar correctamente los cristales con la impresión >Innenseite<
Comprobar que los cristales estén bien fijados tras el recambio
Ámbitos de uso de la montura <> los cristales deben encajar
Sustituir los cristales de filtro siempre por parejas por la posible diferencia de color
Periodo de uso: No utilizar el producto una vez transcurridos 5 años desde la fecha de compra

Advertencias:
Tras un siniestro, los cristales no deben volver a utilizarse. Utilizar solo cristales con óptica de clase 1. (la óptica de clase 3 no es apta para un uso prolongado) Los materiales que están en contacto con la superficie de la patilla pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Sustituir urgentemente la montura o los cristales si están arañados, contaminados, dañados o son de diferente color. Las gafas contra partículas a alta velocidad pueden suponer un peligro durante los impactos si lleva puestas las gafas de ver. Solo las gafas con símbolos para una resistencia mecánica FT o BT son adecuadas para temperaturas extremas. Las gafas completas solo son adecuadas para un uso determinado si la identificación de la montura y de los cristales lo autorizan. (compatible con la identificación) No repare las gafas protectoras usted mismo. Deséchelas. Tenga en cuenta los filtros de protección de color para una iluminación adecuada en el trabajo. No circule con ellas en el tráfico rodado.

Limitaciones de uso
En concreto, las gafas protectoras no son adecuadas para partículas a alta velocidad (por ejemplo, un taladro), radiaciones láser, temperaturas superiores a los 55 °C, arcos eléctricos, materiales fusibles, sustancias u organismos contagiosos.

Declaración de conformidad de la UE
La declaración de conformidad de la UE según el reglamento de EPI (UE) 2016/425, así como la directiva sobre la seguridad de los productos 2001/95/CE para este producto pueden consultarse en esta página de Internet:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

Gebruikshandleiding voor wolfcraft – veiligheidsbrillen — DIN EN 166:2001

Geldig voor de modellen: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Fabrikant: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Certificerende instantie: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

woc–veiligheidsbrillen voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425, hebben een typekeuring doorstaan en zijn voorzien van een CE-markering.

Markering op het frame		Markering op de lenzen	
woc	lettercode fabrikant	5	lasfilter conform EN 169
166	nummer van de norm		UV-straling tot 313nm max. 0,0003 %
3 4	aanvullende toepassingsgebieden		UV-straling tot 365nm max. 0,3 %
S/F/B	code voor mechanische sterkte	5-2,5	zonlichtfilter conform EN 172
CE	EG-conformiteitsteken		UV-straling tot 315nm max. 0,1 %
			UV-straling boven 380nm max. 1 %
		2-1,2	UV-filter conform EN 170
			UV-straling tot 313nm max. 0,0003 %
			UV-straling boven 365nm max. 10 %
		woc	lettercode fabrikant
		1	optische klasse
		S/F/B	code voor mechanische sterkte
		CE	EG-conformiteitsteken

Toepassingsgebieden: Gebruik geen frames of lenzen waarvan de markering ontbreekt of niet leesbaar is.

Markering	beschermt tegen	met lenzen
woc 166 DIN CE	mechanische risico's	kleurloze veiligheidslenzen
	optische straling conform EN 169	Lasfilter van de niveaus 1,7 tot en met 14
	optische straling conform EN 170	UV-filter van het niveau 2-1,2
	optische straling conform EN 171	Infraroodfilter van het niveau 4-6 of 4-7
	optische straling conform EN 172	Zonlichtfilter van het niveau 5-2,5
woc 166 S DIN CE	zoals hierboven en daarnaast	kleurloze veiligheidslenzen met teken S
	verhoogde sterkte = 22 mm-kogel bij 5,1 m/s	
woc 166 F DIN CE	zoals hierboven en daarnaast	kleurloze veiligheidslenzen met teken F
	inslag met lage energie = 6 mm-kogel bij 45 m/s	
woc 166 B DIN CE	zoals hierboven en daarnaast inslag met	kleurloze veiligheidslenzen met teken B
	middelhoge energie = 6 mm-kogel bij 120 m/s	
woc 166 3 4 DIN CE	zoals hierboven en daarnaast	kleurloze veiligheidslenzen
	vloeistoffen (3) + grof stof (4)	

Verpakking: transporteer het artikel uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking
Toebehoren: voor dit artikel zijn er geen toebehoren verkrijgbaar
Opslag: bewaar het artikel droog en stofvrij op kamertemperatuur.
Schoonmaken: maak het artikel schoon met helder water en een huishoudelijk reinigingsmiddel (geen basen, zuren of oplosmiddelen). Gebruik geen sterke mechanische reiniging (bekraste oppervlakken = meer verstrooid licht)
Desinfectie: het artikel kan met alle gangbare desinfectiemiddelen worden gedesinfecteerd
Verwijdering: neem bij de verwijdering van het artikel de toepasselijke nationale regelgeving in acht
Aanpassing: maak gebruik van de verstelvoorzieningen aan de beugel of hoofdband om een stevige plaatsing te waarborgen
Reserveonderdelen: Gebruik alleen reservelenzen met een CE-teken en dezelfde markeringen
Monteer lenzen met de opdruk >Innenseite< naar de binnenkant toe gericht
Controleer na het vervangen of de lenzen stevig zijn gemonteerd
De toepassingsgebieden van het frame en de lenzen moeten overeenkomen
Vervang filterlenzen altijd in paren vanwege mogelijke kleurverschillen
Gebruiksduur: Staak het gebruik 5 jaar na de datum waarop het artikel door de gebruiker is gekocht

Waarschuwingen
Gebruik de bril niet indien deze is beschadigd.Gebruik alleen lenzen met de optische klasse 1.(optische klasse 3 is niet bedoeld voor langdurig gebruik)Materialen die in contact komen met de huid van de drager, kunnen allergische reacties veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn.Bekraste, verontreinigde, beschadigde of verkleurde lenzen of frames moeten onmiddellijk worden vervangen.Brillen die beschermen tegen inslagen van deeltjes met een hoge snelheid kunnen de kracht van een inslag overbrengen op de drager wanneer deze over een gangbare correctiebril heen worden gedragen.Alleen brillen met de mechanische-sterktecode FT of BT zijn geschikt voor gebruik bij extreme temperaturen.De volledige bril is uitsluitend geschikt voor een bepaald gebruik wanneer de markeringen van zowel het frame als de lenzen dit gebruik toestaan.(Consistentie van de markeringen)Probeer beschadigde veiligheidsbrillen niet zelf te repareren, maar voer deze af. Zorg bij kleurfilters voor een voldoende verlichte werkplek.
Gebruik deze brillen nooit in het verkeer.

Gebruiksbeperkingen
Deze veiligheidsbril is niet geschikt voor inslagen van deeltjes met een hoge snelheid (bijv. schiethamers), laserstraling, temperaturen boven 55 °Celsius, interferentielvlambogen, gesmolten metaal, ziekteverwekkende stoffen of organismen.

EU-conformiteitsverklaring
Op de volgende website is een EU-conformiteitsverklaring volgens PBM-voorschrift (EU) 2016/425 en de richtlijn voor algemene productveiligheid 2001/95/EG voor dit product te downloaden: **http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications**

Istruzioni per l'uso degli occhiali di protezione wolfcraft — DIN EN 166:2001

Valide per i modelli: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Produttore: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Ente di certificazione: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

Gli occhiali di protezione woc sono conformi al nuovo regolamento UE 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale, certificati e contrassegnati con il marchio CE.

Contrassegno della montatura		Contrassegno delle lenti	
woc	Lettere di riferimento del produttore	5	Filtro protettivo per saldatore conforme alla norma EN 169
166	Numero della norma		Trasmissione UV fino a 313 nm max. 0,0003 %
3 4	Altri campi di applicazione		Trasmissione UV fino a 365 nm max. 0,3 %
S/F/B	Abbreviazione per la resistenza meccanica	5-2,5	Filtro solare conforme alla norma EN 172
CE	Simbolo della conformità CE		Trasmissione UV fino a 315 nm max. 0,1 %
			Trasmissione UV oltre 380 nm max. 1 %
		2-1,2	Filtro protettivo UV conforme alla norma EN 170
			Trasmissione UV fino a 313 nm max. 0,0003 %
			Trasmissione UV oltre 365 nm max. 10 %
		woc	Lettera di riferimento del produttore
		1	Classe ottica
		S/F/B	Abbreviazione per la resistenza meccanica
		CE	Simbolo della conformità CE

Campi di applicazione: In caso di contrassegno assente o non leggibile non utilizzare la montatura e/o le lenti.

Contrassegno	Protezione da	Con lenti
woc 166 DIN CE	Rischi meccanici	Lenti di sicurezza incolore
	Radiazione visibile conforme alla norma EN 169	Filtro protettivo per saldatore, livelli da 1,7 a 14
	Radiazione visibile conforme alla norma EN 170	Filtro protettivo UV, livello 2-1,2
	Radiazione visibile conforme alla norma EN 171	Filtro protettivo IR, livello 4-6 o 4-7
	Radiazione visibile conforme alla norma EN 172	Filtro solare, livello 5-2,5
woc 166 S DIN CE	Come sopra e resistenza	Lenti di sicurezza incolore con lettera S
	ancora più elevata = sfera di 22 mm con 5,1 m/s	
woc 166 F DIN CE	Come sopra e	Lenti di sicurezza incolore con lettera F
	urto con energia ridotta = sfera da 6 mm con 45 m/s	
woc 166 B DIN CE	Come sopra e urto	Lenti di sicurezza incolore con lettera B
	con energia media = sfera da 6 mm con 120 m/s	
woc 166 3 4 DIN CE	Come sopra e	Lenti di sicurezza incolore
	liquidi (3) + polveri grossolane (4)	

Imballaggio: Trasportare l'articolo solo nell'imballaggio originale
Accessori: Gli accessori per questo articolo non sono disponibili
Conservazione: Conservare l'articolo a una temperatura ambiente normale, in un luogo asciutto e privo di polvere
Pulizia: Con acqua pulita e detergenti domestici (non utilizzare soluzioni a base di alcali, acidi o solventi).
Evitare una pulizia meccanica intensa (superfici graffiate = luce diffusa maggiore)
Disinfezione: L'articolo può essere disinfettato con tutte le soluzioni disinfettanti reperibili in commercio
Smaltimento: Per lo smaltimento dell'articolo rispettare le direttive nazionali
Adattamento: Utilizzare le possibilità di regolazione della montatura o della fascia elastica per garantire un posizionamento sicuro
Parti di ricambio: Utilizzare solo lenti di ricambio con il marchio CE e lo stesso contrassegno
Montare correttamente le lenti prestando attenzione alla dicitura >Innenseite<
Dopo la sostituzione verificare il corretto posizionamento delle lenti
I campi di applicazione della montatura e delle lenti devono essere adatti l'uno all'alto
A causa della possibile differenza di colore, sostituire sempre in coppia i vetri del filtro
Durata di utilizzo: Non utilizzare più il prodotto dopo 5 anni dalla data di acquisto

Avvertenze
Non utilizzare più gli occhiali in caso di danni. Utilizzare solo lenti di classe ottica 1(la classe ottica 3 non è idonea per un uso prolungato). I materiali che vengono a contatto con la pelle di coloro che li indossano possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili. Sostituire assolutamente lenti o montature graffiate, sporche, danneggiate o il cui colore è cambiato. Gli occhiali che proteggono dalla proiezione di particelle ad alta velocità possono rappresentare un pericolo di trasmissione di urti se vengono indossati sopra i tradizionali occhiali correttivi. In caso di temperature estreme sono idonei solo gli occhiali con le abbreviazioni per la resistenza meccanica FT o BT. Gli occhiali completi sono quindi idonei per un determinato uso solo se il contrassegno della montatura e delle lenti autorizza questo impiego (compatibilità del contrassegno). Gli occhiali di protezione danneggiati devono essere smaltiti e non riparati in autonomia. In caso di filtri protettivi colorati, assicurarsi che il luogo di lavoro sia sufficientemente illuminato.
Non utilizzare nel traffico stradale.

Limiti di utilizzo
Questi occhiali di protezione non sono adatti, in particolare, per la protezione da particelle ad alta velocità (ad esempio le pistole fissachiodi), raggi laser, temperature superiori a 55 °C, archi voltaici, metalli fusibili, sostanze oppure organismi contagiosi.

Dichiarazione di conformità UE
La dichiarazione di conformità UE per questo prodotto in base al regolamento UE 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale e alle direttive per la sicurezza generale dei prodotti 2001/95/EG è disponibile all'indirizzo seguente:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

Instruções de utilização da wolfcraft – Óculos de proteção para o trabalho — DIN EN 166:2001

Homologados para os modelos: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Fabricante: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Organismo de certificação: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

Os óculos de proteção woc, que cumprem o regulamento de EPI (UE) 2016/425, foram aprovados e possuem marcação CE.

Identificação do portador		Identificação das lentes	
woc	Carta do fabricante	5	Capacete de soldadura segundo a norma EN 169
166	Número da norma		Transmissão ultravioleta até 313 nm, máx. 0,0003 %
3 4	Utilizações adicionais		Transmissão ultravioleta até 365 nm, máx. 0,3 %
S/F/B	Símbolos de resistência mecânica	5-2,5	Filtro de proteção solar segundo a norma EN 17
CE	Marcações de conformidade da CE		Transmissão ultravioleta até 315 nm, máx. 0,1 %
			Transmissão ultravioleta sobre 380 nm, máx. 1 %
		2-1,2	Filtro de proteção ultravioleta segundo a norma EN 170
			Transmissão ultravioleta até 313 nm, máx. 0,0003 %
			Transmissão ultravioleta cerca de 365 nm, máx. 10 %
		woc	Carta do fabricanter
		1	classe de ótica

N

Bruksanvisning for wolfcraft-vernebriller **DIN EN 166:2001**

Gjelder for følgende modeller: wor. 4812, wor. 4881, wor. 4900, wor. 4901, wor. 4902, wor. 4903, wor. 4904, wor. 4905, wor. 4906, wor. 4907, wor. 4908, wor. 4909

Produsent: wor.: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Sertifiseringsorgan: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

wor.–vernebriller er i samsvar med PSA-direktivet VO (EU) 2016/425, de er typegodkjent og CE-merket.

Merking av innfatningen		Merking av glassene	
woc	kjenningsbokstaver produsent	5	sveisevernefilter iht. EN 169
166	standardens nummer		UV-gjennomslipp opptil 313 nm maks. 0,0003 %
3 4	ytterligere bruksområde		UV-gjennomslipp opptil 365 nm maks. 0,3 %
S/F/B	symbol for mekanisk stabilitet	5-2,5	solfilter iht. EN 172
CE	EU-samsvarsmerke		UV-gjennomslipp opptil 315 nm maks. 0,1 %
			UV-gjennomslipp over 380 nm maks. 1 %
		2-1,2	UV-vernefilter iht. EN 170
			UV-gjennomslipp opptil 313 nm maks. 0,0003 %
			UV-gjennomslipp over 365 nm maks. 10 %
		woc	kjenningsbokstav produsent
		1	optisk klasse
		S/F/B	symbol for mekanisk stabilitet
		CE	EU-samsvarsmerke

Bruksområder: Bruk ikke innfatning/glass som mangler merking, eller der merkingen er ulesbar!

Merking	beskyttelse mot	med glass
woc 166 DIN CE	mekaniske farer	fargelose verneglass
	optisk stråling iht. EN 169	sveisevernefilter grad 1,7 til 14
	optisk stråling iht. EN 170	UV-vernefilter grad 2–1,2
	optisk stråling iht. EN 171	IR-vernefilter grad 4–6 eller 4–7
	optisk stråling iht. EN 172	Solfilter grad 5–2,5
woc 166 S DIN CE	som ovenfor, og i tillegg	fargelose verneglass med symbolet S
	høyere stabilitet = 22 mm kule, 5,1 m/s	
woc 166 F DIN CE	som ovenfor, og i tillegg	fargeløse verneglass med symbolet F
	støt med lav energi = 6 mm kule, 45 m/s	
woc 166 B DIN CE	som ovenfor, og i tillegg	fargeløse verneglass med symbolet B
	støt med middels energi = 6 mm kule, 120 m/s	
woc 166 3 4 DIN CE	som ovenfor, og i tillegg	fargeløse verneglass
	væsker (3) + større støvpartikler (4)	

Emballasje: Transporter artikkelen kun i originalemballasjen
Tilbehør: Det finnes ikke noe tilbehør til denne artikkelen
Oppbevaring: Oppbevar artikkelen tørt og støvfritt med normal romtemperatur
Rengjøring: Med rent vann og husholdningsvaskemiddel (ingen baser, syrer eller losemidler)
Unngå overdreven mekanisk rengjøring (oppskrapte overflater = høyere strølysmengde)
Desinfisering: Artikkelen kan desinfiseres med alle vanlige desinfiseringsmidler
Kassering: Overhold nasjonale forskrifter ved kassering av artikkelen
Tilpasning: Tilpass bøylen eller hodestroppen for å sikre at brillen sitter godt
Reservedeler: Bruk kun reserveglass med CE-symbol og tilsvarende merking
Sett glassene med påskriften >Innensiete< riktig inn
Kontroller at glassene sitter godt etter at de er skiftet
Bruksområdene for innfatning <> glass må stemme overens
Skift alltid ut filterglassene parvis pga. potensiell fargeforskjell
Levetid: Bruk ikke produktet lenger enn 5 år etter brukerens kjøpsdato

Advarsler
Bruk ikke brillen etter at den har vært utsatt for skade. Bruk kun glass med optisk klasse 1. (Optisk klasse 3 er ikke beregnet på langtidsbruk.) Materialer som kommer i kontakt med brukeren hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos sensitive personer. Glass eller innfatninger som er oppskrapte, skitne, skadde eller som har fått fargeendringer, skal skiftes ut! Briller som beskytter mot høyhastighetsdelker, kan utgjøre en fare gjennom overføring av støt hvis de brukes over vanlige synskorrigerende briller. Kun briller med symbol FT eller BT for mekanisk stabilitet er egnet for bruk ved ekstreme temperaturer. Den komplette brillen er kun egnet for et bestemt bruksområde hvis merkingen på innfatningen og glasset omfatter dette bruksområdet. (Merkingssamsvar.) Skadde vernebriller skal kasseres, ikke repareres. Sørg for tilstrekkelig belysning på arbeidsplassen ved bruk av fargede vernefilitre. Skal ikke brukes i trafikken.

Bruksbegrensninger
Denne vernebrillen er ikke egnet for bruk der det forekommer deler med høy hastighet (f.eks. boltedriververktøy), laserstråler, temperaturer over 55 grader celsius, strølysbuer, smeltemetaller, klebende stoffer eller organismer.

EU-samsvarserklæring
På følgende nettside finnes en EU-samsvarserklæring iht. PSA-direktivet (EU) 2016/425 og direktivet for generell produktsikkerhet 2001/95/EG finnes for dette produktet:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

PL

Instrukcja obsługi okularów ochronnych marki wolfcraft **DIN EN 166:2001**

Dotyczy modeli: wor. 4812, wor. 4881, wor. 4900, wor. 4901, wor. 4902, wor. 4903, wor. 4904, wor. 4905, wor. 4906, wor. 4907, wor. 4908, wor. 4909

Producent: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Jednostka certyfikująca: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

Okulary ochronne woc są zgodne z rozporządzeniem dotyczącym środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425, przeszły badanie typu i mają oznaczenie CE.

Oznakowanie oprawek		Oznakowanie soczewek	
woc	litery oznaczeniowe producenta	5	filtr spawalniczy zgodny z EN 169
166	numer normy		Transmisja UV do 313 nm maks. 0,0003 %
3 4	dodatkowe zastosowania		Transmisja UV do 365 nm maks. 0,3 %
S/F/B	oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej	5-2,5	filtr przeciwsłonecznyy zgodny z EN 172
CE	Deklaracja zgodności WE		Transmisja UV do 315 nm maks. 0,1 %
			Transmisja UV powyżej 380 nm maks. 1 %
		2-1,2	filtr UV zgodny z EN 170
			Transmisja UV do 313 nm maks. 0,0003 %
			Transmisja UV powyżej 365 nm maks. 10 %
		woc	litery oznaczeniowe producenta
		1	klasa optyczna
		S/F/B	oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej
		CE	Deklaracja zgodności WE

Zastosowanie: Nie stosować oprawek/soczewek, na których nie jest widoczne oznakowanie!

Oznakowanie	chroni przed	z soczewkami
woc 166 DIN CE	uszkodzeniami mechanicznymi	bezbarwne soczewki ochronne
	promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 169	poziomy filtru spawalniczego od 1,7 do 14
	promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 170	poziomy filtra UV 2-1,2
	promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 171	poziomy filtra IR 4-6 lub 4-7
	promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 172	poziomy filtra przeciwsłonecznego 5-2,5
woc 166 S DIN CE	jak powyżej i dodatkowo jeszcze zwiększona wytrzymałość = pocisk 22 mm o prędkości 5,1 m/s	bezbarwne soczewki ochronne z oznaczeniem S
woc 166 F DIN CE	jak powyżej i dodatkowo jeszcze uderzenie o niskiej energii = pocisk 6 mm z prędkością 45 m/s	bezbarwne soczewki ochronne z oznaczeniem F
woc 166 B DIN CE	jak powyżej i dodatkowo jeszcze uderzenie o średniej energii = pocisk 6 mm z prędkością 120 m/s	bezbarwne soczewki ochronne z oznaczeniem B
woc 166 3 4 DIN CE	jak powyżej i dodatkowo jeszcze płyny (3) + pył gruby (4)	bezbarwne soczewki ochronne

Opakowanie: Transportować artykuł jedynie w oryginalnym opakowaniu
Osprzęt: Do tego artykułu nie ma osprzętu
Przechowywanie: Przechowywać artykuł w normalnej temperaturze pokojowej, w miejscu suchym i niezakurzonym
Czyszczenie: Czystą wodą i detergentem przeznaczonym do użytku domowego (bez zasad, kwasów lub rozpuszczalników!).
Unikać mocnego czyszczenia mechanicznego (porysowane powierzchnie = duża ilość światła rozproszonego)
Dezynfekcja: Artykuł można dezynfekować wszystkimi powszechnie stosowanymi środkami dezynfekcyjnymi
Utylizacja: Podczas utylizacji artykułu należy przestrzegać krajowych przepisów
Dostosowanie: Skorzystać z możliwości regulacji zauszników lub opaski na głowę, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie
Części zamienne: Używać tylko soczewek wymiennych ze znakiem CE i tym samym oznakowaniem
Zakładać soczewki tak, by nadruk >Innenseite< znajdował się po stronie wewnętrznej.
Sprawdzić prawidłowe zamocowanie soczewek po wymianie
Określony zakres zastosowania oprawek i soczewek musi być taki sam
Zawsze wymieniać soczewki filtrujące parami ze względu na możliwe różnice kolorów
Okres zastosowania: Nie używać produktu po 5 latach od daty zakupu przez użytkownika

Ostrzeżenia
Nie używać uszkodzonych okularów! Używać jedynie soczewek z klasą optyczną 1! (klasa optyczna 3 nie jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania!)Materiały, które wchodzą w kontakt ze skórą użytkownika, mogą wywoływać reakcje alergiczne u wrażliwych osób! Konieczna jest wymiana porysowanych, zanieczyszczonych, uszkodzonych lub przebarwionych soczewek i oprawek! Okulary chroniące przed cząstkami o wysokiej prędkości mogą przenosić wstrząsy podczas noszenia na standardowych okularach korekcyjnych! Tylko okulary ze oznaczeniem wytrzymałości mechanicznej FT lub BT są odpowiednie do stosowania w ekstremalnych temperaturach! Kompletne okulary nadają się do określonego zastosowania jedynie, jeśli oznaczenie oprawek i soczewek jest odpowiednie! (Zgodność oznakowania!) Nie należy naprawiać uszkodzonych okularów samodzielnie, lecz się ich pozbyć! W przypadku kolorowych filtrów ochronnych należy zapewnić odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy. Nie używać w ruchu drogowym!

Ograniczenia zastosowania
W szczególności okulary te nie nadają się do ochrony przed cząstkami o dużych prędkościach (np. w przypadku osadzaków), promieniami laserowymi, temperaturami powyżej 55° Celsjusza, łukami elektrycznymi, stopionymi metalami oraz materiałami lub organizmami wywołującymi zakażenie!

Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności UE zgodnie z rozporządzeniem PSA (UE) 2016/425 i dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów jest dostępna na następującej stronie internetowej tego produktu:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

GR

Οδηγίες χρήσης για τα γυαλιά προστασίας εργασίας της wolfcraft **DIN EN 166:2001**

Ισχύει για τα μοντέλα: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Κατασκευαστής: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Φορέας πιστοποίησης: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

Τα γυαλιά προστασίας woc συμμορφώνονται με τον Κανονισμό περί Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΕΕ) 2016/425, έχουν εξεταστεί ως προς τον κατασκευαστικό τύπο και φέρουν σήμανση CE.

Σήμανση του σκελετού		Σήμανση των φακών	
woc	Χαρακτήρες σήμανσης κατασκευαστή	5	Φίλτρο προστασίας ηλεκτροσυγκολλητών κατά 169
166	Αριθμός προτύπου		Διάδοση ακτινοβολίας UV έως 313nm μέγ. 0,0003 %
3 4	Πρόσθετα πεδία εφαρμογής		Διάδοση ακτινοβολίας UV έως 365nm μέγ. 0,3 %
S/F/B	Γράμμα χαρακτηρισμού για μηχανική αντοχή	5-2,5	Φίλτρο αντηλιακής προστασίας κατά 172
CE	Σήμα συμμόρφωσης ΕΕ		Διάδοση ακτινοβολίας UV έως 315nm μέγ. 0,1 %
			Διάδοση ακτινοβολίας UV πάνω από 380nm μέγ. 1 %
		2-1,2	Φίλτρο προστασίας UV κατά 170
			Διάδοση ακτινοβολίας UV έως 313nm μέγ. 0,0003 %
			Διάδοση ακτινοβολίας UV πάνω από 365nm μέγ. 10 %
		woc	Χαρακτήρας σήμανσης κατασκευαστή
		1	Οπτική κατηγορία
		S/F/B	Γράμμα χαρακτηρισμού για μηχανική αντοχή
		CE	Σήμα συμμόρφωσης ΕΕ

Πεδία εφαρμογών: Μην χρησιμοποιείτε σκελετούς/φακούς από τους οποίους λείπει/δεν είναι ευανάγνωστη η σήμανση!

Σήμανση	Προστατεύει από	Με φακούς
woc 166 DIN CE	Μηχανικοί κίνδυνοι	Διάφανοι φακοί ασφαλείας
	Οπτική ακτινοβολία κατά EN 169	Φίλτρο προστασίας ηλεκτροσυγκολλητών των βαθμίδων 1,7 έως 14
	Οπτική ακτινοβολία κατά EN 170	Φίλτρο προστασίας UV της βαθμίδας 2-1,2
	Οπτική ακτινοβολία κατά EN 171	Φίλτρα προστασίας IR των βαθμίδων 4-6 ή 4-7
	Οπτική ακτινοβολία κατά EN 172	Φίλτρο αντηλιακής προστασίας της βαθμίδας 5-2,5
woc 166 S DIN CE	Όπως επάνω και επιπρόσθετα Αυξημένη αντοχή = σφαίρα 22 mm με ταχύτητα 5,1 m/s	Διάφανοι φακοί ασφαλείας με σήμα S
woc 166 F DIN CE	Όπως επάνω και επιπρόσθετα Κρούση με χαμηλή ενέργεια = σφαίρα 6 mm με ταχύτητα 45 m/s	Διάφανοι φακοί ασφαλείας με σήμα F
woc 166 B DIN CE	Όπως επάνω και επιπρόσθετα Κρούση με μέτρια ενέργεια = σφαίρα 6 mm με ταχύτητα 120 m/s	Διάφανοι φακοί ασφαλείας με σήμα B
woc 166 3 4 DIN CE	Όπως επάνω και επιπρόσθετα Υγρά (3) + χοντρή σκόνη (4)	Διάφανοι φακοί ασφαλείας

Συσκευασία: Τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται μόνο μέσα στην αυθεντική συσκευασία
Πρόσθετα εξαρτήματα: Δεν διατίθενται πρόσθετα εξαρτήματα για αυτό το προϊόν
Αποθήκευση: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό από σκόνες χώρο, σε κανονική θερμοκρασία δωματίου
Καθαρισμός: Με καθαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων (να μην χρησιμοποιούνται αλκαλικά διαλύματα, οξέα ή διαλύτες!)
Να αποφεύγεται ο εντατικός μηχανικός καθαρισμός (χαραγμένες επιφάνειες = υψηλή διασπορά φωτός)
Απολύμανση: Το προϊόν μπορεί να απολυμανθεί με χρήση κοινών απολυμαντικών μέσων
Απόρριψη: Στην απόρριψη του προϊόντος θα πρέπει να τηρηθούν οι εθνικοί κανονισμοί
Προσαρμογή: Χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ρύθμισης των στηριγμάτων ή του μάνικα κεφαλιού για να εξασφαλίσετε τη σταθερή εφαρμογή
Τοποθετείτε τους φακούς με την επιγραφή >Innenseite< στη σωστή θέση
Μετά την αντικατάσταση των φακών ελέγξτε τη σταθερή τους εφαρμογή
Τα πεδία χρήσης σκελετού <> φακών πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους
Ανταλλακτικά: Αντικαθιστάτε τους φακούς φίλτρου πάντα σε ζεύγη λόγων των πιθανών χρωματικών αλλοιώσεων
Διάρκεια χρήσης: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχουν παρέλθει 5 χρόνια μετά την ημερομηνία αγοράς από τον χρήστη

Προειδοποιήσεις
Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά εάν έχουν υποστεί ζημιά! Χρησιμοποιείτε μόνο φακούς της οπτικής κατηγορίας 1! (η οπτική κατηγορία 3 δεν προβλέπεται για χρήση μακράς διαρκείας!) Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με την επιδερμίδα του χρήστη μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις στα άτομα με ευαισθησία! Αντικαταστήστε σε κάθε περίπτωση τους κρυμένους, γρατσουνισμένους, φθαρμένους ή χρωματικά αλλοιωμένους φακούς ή σκελετούς! Τα γυαλιά προστασίας από σωματίδια που εκσφενδονίζονται με υψηλή ταχύτητα ενδεχομένως να αποτελούν κίνδυνο λόγω της μετάδοσης κρούσεων, όταν χρησιμοποιούνται επάνω από κοινά διορθωτικά γυαλιά! Μόνο τα γυαλιά με γράμμα χαρακτηρισμού μηχανικής αντοχής FT ή BT είναι κατάλληλα για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες! Τα ολοκληρωμένα γυαλιά είναι κατάλληλα για μία συγκεκριμένη χρήση, μόνο όταν η σήμανση του σκελετού και του φακού επιτρέπουν αυτήν τη χρήση! (συμφωνία σήμανσης!) Μην επισκευάζετε μόνοι σας τα ελαττωματικά γυαλιά προστασίας, αλλά απορρίψτε τα! Φροντίστε για επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας όταν χρησιμοποιείτε χρωματιστά φίλτρα προστασίας. Να μην χρησιμοποιούνται στην οδήγηση!

Περιορισμοί χρήσης
Αυτά τα γυαλιά προστασίας είναι ακατάλληλα για την προστασία από σωματίδια που εκσφενδονίζονται με μεγάλη ταχύτητα (π.χ. εργαλεία φύτευσης πείρων), ακτίνες laser, θερμοκρασίες πάνω από 55 °C, ηλεκτρικά τόξα, τηκτά μέταλλα, επιμολυσμένα υλικά ή οργανισμούς!

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Στον παρακάτω ιστότοπο για το συγκεκριμένο προϊόν θα βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΕΕ) 2016/425 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων 2001/95/ΕΚ:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

TR

wolfcraft –Koruyucu gözlükleri kullanım kılavuzu **DIN EN 166:2001**

Geçerli olduğu modeller: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Üretici: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Sertifika veren: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

woc–Koruyucu gözlükleri PSA Yönergesine VO (EU) 2016/425 uygundur, test edilmiş ve CE-tanımlıdır.

Taşıyıcı gövdenin tanımı		Görüş camlarının tanımı	
woc	Üretici tanım kodu	5	EN 169 uyarınca kaynak koruyucu filtre
166	Norm numarası		UV transmisyonu 313 nm maks. 0,0003 %
3 4	Ek kullanım alanları		UV transmisyonu 365 nm maks. 0,3 %
S/F/B	Mekanik mukavemet kısa kodu	5-2,5	EN 172 uyarınca güneşten koruyucu filtre
CE	AB-Uygunluk işareti		UV transmisyonu 315 nm maks. 0,1 %
			UV transmisyonu 380 nm üzerinde maks. 1 %
		2-1,2	EN 170 uyarınca UV koruyucu filtre
			UV transmisyonu 313 nm maks. 0,0003 %
			UV transmisyonu 365 nm üzerinde maks. 10 %
		woc	Üretici tanım kodu
		1	Optik sınıf
		S/F/B	Mekanik mukavemet kısa kodu
		CE	AB-Uygunluk işareti

Kullanım alanları: Tanımın eksik olduğu/okunmadığı taşıyıcı gövde/görüş camlarını kullanmayın!

Tanım	karşı korur	Görüş camlı
woc 166 DIN CE	mekanik riskler	renksiz güvenlik camları
	optik ışınlara göre EN 169	1,7 - 14 kademeleri kaynak koruyucu filtre
	optik ışınlara göre EN 170	2-1,2 kademeleri UV-koruyucu filtre
	optik ışınlara göre EN 171	4-6 veya 4-7 kademeleri IR-koruyucu filtre
	optik ışınlara göre EN 172	5-2,5 kademeleri güneşten koruyucu filtre
woc 166 S DIN CE	yukarıda belirtildiği gibi ve ek olarak yüksek mukavemet = 22 mm bilye 5,1 m/s	S işaretli renksiz güvenlik camları
woc 166 F DIN CE	yukarıda belirtildiği gibi ve ek olarak düşük enerjili darbe = 6 mm bilye 45 m/s'de	F işaretli renksiz güvenlik camları
woc 166 B DIN CE	yukarıda belirtildiği gibi ve ek olarak Orta enerjili darbe = 6 mm bilye 120 m/s'de	B işaretli renksiz güvenlik camları
woc 166 3 4 DIN CE	yukarıda belirtildiği gibi ve ek olarak Sıvılar (3) + Kaba toz (4)	renksiz güvenlik camları

Ambalaj: Ürünü sadece orijinal ambalajında taşıyın
Aksesuar: Bu ürün için aksesuar mevcut değildir
Saklama: Ürünü normal oda sıcaklığında kurutun ve tozsuz muhafaza edin
Temizlik: Duru su ve ev deterjanı ile (Alkali, asit veya çözücü içermeyen!)
Güçlü mekanik temizlikten kaçının (çizilmiş yüzeyler = yüksek ışık dağılma payı)
Dezenfeksiyon: Ürün, piyasadan temin edilebilir dezenfeksiyon maddeleri ile dezenfekte edilebilir
İmha etme: Ürünün imha edilmesinde ulusal kaideler dikkate alınmalıdır
Adaptasyon: Güvenli oturumu sağlamak için kemer veya baş bandının ayar olanaklarından yararlanın
Yedek parçalar: Sadece CE işareti ve aynı tanıma sahip yedek camlar kullanın
Camları >Innenseite< baskısı ile doğru yönde monte edin
Değişim sonrasında camların tam oturmuş olduğunu kontrol edin
Çerçeve <> görüş camları kullanım alanları birbirine uyumlu olmalıdır
Filtre camlarını olası renk farklılıklar nedeniyle daima çift olarak değiştirin
Kullanım süresi: Kullanıcının satın alma tarihinden itibaren 5 yıl sonra ürünü artık kullanmayın

Uyarı notları
Hasar görmesi sonrasında gözlüğü kullanmayın! Sadece optik sınıf 1 görüş camları kullanın! (Optik sınıf 3 uzun süreli kullanım için tasarlanmamıştır!) Taşıyıcının cildine temas eden iş maddeleri hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir! Çizilmiş, kirlenmiş, hasarlı veya rengi değişmiş camları veya gövdeleri mutlaka değiştirin! Yüksek hızdaki parçacıklara karşı gözlükler normalde kullanılan gözlükler üzerine takıldığında darbelerin aktarımı nedeniyle tehlike oluşturabilir! Mekanik mukavemet FT veya BT kısa simgesine sahip gözlükler aşırı sıcaklıklar için uygundur! Çerçeve ve camın tanımı bu uygulama için onaylı ise komple gözlük belirli bir uygulama için uygundur! (Işaretin uygunluğu) Hasar görmüş koruyucu gözlüğü kendiniz onarmayın, imha edin! Renkli koruyucu filtre kullanıldığında iş yerinde yeterli aydınlatma olmasına dikkat edin. Trafikte kullanmayın!

Kullanım sınırları
Bu koruyucu gözlük yüksek hızda parçacıklar için uygun değildir (örn. pim itici aletler), Lazer ışınları, °55 santigrat üzeri sıcaklıklar, parazit ışık kavisleri, eriyik metaller, bulaşıcı maddeler veya organizmalar!

AB-Uygunluk beyanı
Bu ürün için PSA Yönergesi (AB) 2016/425 uyarınca AB-Uygunluk beyanını ve genel ürün güvencesini 2001/95/AT aşağıdaki Internet adresinden görüntüleyebilirsiniz:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

CZ

Návod k použití pro výrobek Pracovní ochranné brýle wolfcraft **DIN EN 166:2001**

Platí pro modely: wor. 4812, wor. 4881, wor. 4900, wor. 4901, wor. 4902, wor. 4903, wor. 4904, wor. 4905, wor. 4906, wor. 4907, wor. 4908, wor. 4909

Výrobce: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Certifikační orgán: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

Ochranné brýle woc odpovídají nařízení PSA VO (EU) 2016/425, jsou typově ověřeny a označeny osvědčením CE.

Označení nosné konstrukce		Označení průhledových skel	
woc	písmenné označení výrobce	5	svařovací ochranný filtr podle normy EN 169
166	číslo normy		Prostup UV záření do 313 nm max. 0,0003 %
3 4	doplňkové oblasti použití		Prostup UV záření do 365 nm max. 0,3 %
S/F/B	označení mechanické pevnosti	5-2,5	ochranný filtr pro sluneční záření podle normy EN 172
CE	označení souladu s normou ES		Prostup UV záření do 315 nm max. 0,1 %
			Prostup UV záření nad 380 nm max. 1 %
		2-1,2	ochranný filtr pro ultrafialové záření podle normy EN 170
			Prostup UV záření do 313 nm max. 0,0003 %
			Prostup UV záření nad 365 nm max. 10 %
		woc	písmenné označení výrobce
		1	optická třída
		S/F/B	označení mechanické pevnosti
		CE	označení souladu s normou ES

Oblasti použití: Nepoužívejte nosnou konstrukci ani průhledová skla, u nichž chybí označení nebo u nichž nelze toto označení přečíst!

Označení	Ochrana před	S průhledovými sklyy
woc 166 DIN CE	mechanická rizika	bezbarvá bezpečnostní skla
	optické záření podle normy EN 169	svařovací ochranný filtr stupně 1,7 až 14
	optické záření podle normy EN 170	ochranný filtr pro ultrafialové záření stupně 2–1,2
	optické záření podle normy EN 171	ochranný filtr pro infračervené záření stupně 4–6 nebo 4–7
	optické záření podle normy EN 172	ochranný filtr pro sluneční záření stupně 5–2,5
woc 166 S DIN CE	stejně jako výše a kromě toho navíc vyšší pevnost = 22mm koule rychlosti 5,1 m/s	bezbarvá bezpečnostní skla s označením S
woc 166 F DIN CE	stejně jako výše a kromě toho navíc nárazu nižší energii = 6mm koule rychlosti 45 m/s	bezbarvá bezpečnostní skla s označením F
woc 166 B DIN CE	stejně jako výše a kromě toho navíc nárazu střední energií = 6mm koule rychlosti 120 m/s	bezbarvá bezpečnostní skla s označením B
woc 166 3 4 DIN CE	stejně jako výše a kromě toho navíc kapaliny (3) + hrubý prach (4)	bezbarvá bezpečnostní skla

Balení: Výrobek přepravujte pouze v originálním balení.
Příslušenství: Příslušenství k tomuto výrobku není dostupné.
Skladování: Výrobek skladujte za běžné pokojové teploty v suchém a bezprašném prostředí.
Čištění: Čistou vodou s domácím čisticím prostředkem (neobsahujte louhy, kyseliny ani rozpouštědla!).
Mechanické čištění neprovádějte silou (poškraban povrch = vyšší podíl rozptýleného světla).
Dezinfekce: Výrobek lze dezinfikovat všemi běžnými dezinfekčními přípravky.
Likvidace: Při likvidaci výrobku dodržujte národní předpisy.
Přizpůsobení: K zajištění dobré stability při nošení využijte možnosti nastavení pomocí oblouku nebo náhlavního pásku.
Náhradní díly: Používejte pouze náhradní skla se symbolem CE, která mají stejné označení.
Skla s označením >Innenseite< nasazujte správně natočená.
Po výměně ověřte řádné usazení skel.
Kombinace držáku a průhledových skel musí odpovídat oblasti použití.
Filtrační skla kvůli možnému rozdílu v zabarvení vždy vyměňujte po párech.
Doba použití: Po 5 letech od zakoupení přestaňte výrobek používat.

Upozornění
Poškozené brýle nepoužívejte!Používejte pouze průhledová skla s optickou třídou 1! (Optická třída 3 není určena pro dlouhodobé používání!) Látky, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou uživatele, mohou u citlivých osob vyvolávat alergické reakce! Poškrabaná, znečištěná, poškozená nebo barevně pozměněná skla nebo nosnou konstrukci bezpodmínečně vyměňte! Brýle mohou při zásahu částečkami pohybujícími se vyšší rychlostí přenášet nárazy a tím představovat nebezpečí pro osoby používající běžné korekční brýle! Pro extrémní teploty jsou určeny pouze brýle s označením mechanické pevnosti FT nebo BT! Kompletní brýle jsou vhodné pro dané použití pouze tehdy, když je dané použití povoleno na základě označení brýlí a označení skel! (Kompatibilita označení!) Poškozené ochranné brýle neopravujte sami a zlikvidujte je! Při použití barevných ochranných filtrů dbejte na dostatečné osvětlení pracoviště. Nepoužívejte v silničním provozu!

Omezení použití
Použití těchto ochranných brýlí není vhodné zejména v prostředí, kde působí částečky odlétávající vysokou rychlostí (např. nástroje s čepovým pohonem), laserové paprsky, teploty nad 55 °C, rušivé světelné oblouky, svařované kovy a infekční látky nebo organismy!

Prohlášení o shodě s předpisy EU
Prohlášení o shodě s předpisy EU podle nařízení PSA (EU) 2016/425 a směrnice pro obecnou bezpečnost produktů 2001/95/ES pro tento produkt naleznete na internetové stránce:
http://www.wolfcraft.com/en/customer_service/certifications

H

Használati utasítás wolfcraft munkavédelmi szemüvegekhez **DIN EN 166:2001**

A következő modellekre vonatkozik: woc 4812, woc 4881, woc 4900, woc 4901, woc 4902, woc 4903, woc 4904, woc 4905, woc 4906, woc 4907, woc 4908, woc 4909

Gyártó: woc: wolfcraft GmbH / Wolffstraße 1 / 56746 Kempenich / Germany

Tanúsítványt kiállító hely: ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / D-73431 Aalen / Germany
Certottica S.c.r.l. / Zona Industriale Villanova / 32013 Longarone (Belluno) / Italy
SATRA Technology Europe Limited / Bracetown Business Park / Clonee / D15YN2P / Republic of Ireland

A woc védőszemüvegek megfelelnek a 2016/425 VO (EU) PSA-rendeletnek, típusengedélyét és CE-jelölését rendelkeznek.

A keret jelölése		A lencsék jelölése	
woc	A gyártó betűkódja	5	EN 169 szerinti hegesztésvédelmi szűrő
166	Szabvány száma		UV-áteresztés 313 nm-ig, max. 0,0003 %
3 4	további használati területek		UV-áteresztés 365 nm-ig, max. 0,3 %
S/F/B	mechanikai szilárdság rövidítése	5-2,5	EN 172 szerinti napsugárászszűrő
CE	EG-megfelelőségi jelölés		UV-áteresztés 315 nm-ig, max. 0,1 %
			UV-áteresztés 380 nm felett, max. 1 %
		2-1,2	EN 170 szerinti UV-szűrő
			UV-áteresztés 313 nm-ig, max. 0,0003 %
			UV-áteresztés 365 nm felett, max. 10 %
		woc	A gyártó betűkódja
		1	optikai osztály
		S/F/B	mechanikai szilárdság rövidítése
		CE	EG-megfelelőségi jelölés

Alkalmazási területek: Ne használjon olyan keretet/lencsét, ahol a jelölés hiányzik/olvashatatlan!

Jelölés	védelmet biztosít	lencsékkel
woc 166 DIN CE	mechanikai kockázatok	szintelen biztonsági lencsék
	EN 169 szerinti optikai sugárzás	1,7–14. fokozatú hegesztésvédelmi szűrő
	EN 170 szerinti optikai sugárzás	2–1,2. fokozatú UV-védelmi szűrő
	EN 171 szerinti optikai sugárzás	4–6. vagy 4–7. szintű infravörös sugárzás védelmi szűrő
	EN 172 szerinti optikai sugárzás	5–2,5. fokozatú napsugárzásszűrő
woc 166 S DIN CE	lásd fent, valamint megnövelt szilárdság = 22 mm-es csapágy, 5,1 m/s	szintelen biztonsági lencsék, S jelöléssel
woc 166 F DIN CE	lásd fent, valamint alacsony energiájú rázkódás = 6 mm-es csapágy, 45 m/s gyorsulásnál	szintelen biztonsági lencsék, F jelöléssel
woc 166 B DIN CE	lásd fent, valamint közepes energiájú rá