

Formálsbestemt bruk <p>Borestativet er bestemt for opptak av nett- eller akkumulatordrevne boremaskiner med en spennhals diameter på 43 mm. Andre apparater får ikke brukes.</p>
Sicherheitstipps <ul style="list-style-type: none">Følg sikkerhetsfrskriftene til produsentene av Deres dimaskine. Dette utstyret må være i henhold til VDE-retningslinjene. Utstyr som er produsert etter 1995 må ha et CE-tegn. Stikkkontakten bør generelt trekkes ut før ombytting av utstyr, før ombytting av arbeidsstykker, før vedlikeholdsarbeider, ved ikke-bruk. Kontroller utstyrets og verkøytets funksjonsdyktighet før arbeidet settes i gang. Det må aldri arbeides med ødelagt eller sløvt verkøyt. Kontroller alltid før arbeidsstart at utstyret som skal brukes er riktig montert (f.eks. skruerforbindelser). Spenn fast delen som skal bearbeides. Påse at både De selv og utstyret som skal benyttes står støtt. Overhold dataene på produktet, emballasjen eller i bruksanvisningen hva angår min./maks. omdreiningstal og dreieretting for utstyret og verkøyet som skal benyttes. Bruk verkøyet kun i henhold til det opprinnelige bruksformål. Beskyttelsesinnretninger må aldri fjernes. Sørg for at klærne dine ligger tett inntil kroppen, ikke bruk hansker og beskytt håret ditt. Hold forbindelseskabelen til boremaskinen borte fra arbeidsområdet. Skadde eller innviklede kabler øker faren for elektrisk støt. Beskytt hørseilen ved arbeider som forårsaker stor støv. Bruk beskyttelsesbriller og en munnn-/nesebeskyttelse ved alle arbeider som forårsaker støv, spon, damp eller gnister. Arbeid aldri mot kroppen. Grip aldri inn i løpende apparater. Påse at alle elektriske apparater er beskyttet mot væte, støv og fuktighet. Hold barn unna verkøyet, og oppbevar utstyret og verkøyet på et sikkert sted. La aldri uerfarne personer arbeide med apparatene og verkøyet uten veiledning eller oppsikt. Det må alltid arbeides på en mållrettet og konsentrert måte. Hold orden på Deres arbeidsområde. Det må ikke utføres endringer og ombygginger på produktet. Bruk kun originale wolcraft® -reserverdeler.

Konformitetserklæring iht. EF-maskindirektiv 2006/42/EF, vedlegg II A

Hermed erklærer firmaet wolcraft GmbH i D-56746 Kempenich, Wolff Str. 1, at dette produktet (4521000) er i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF. Kempenich, 23.08.2017



Thomas Wolff

Bemyndiget person for undertegning av konformitetserklæringen og for å utarbeide de tekniske dokumentene. (Forretningsledelse; wolcraft GmbH)

Tervezett használat <p>A fűróállvány 43 mm-es gallér- átmerőjű, hálózati csatlakozós vagy akkumulátoros fűrógépekhez alkalmazható. Más készülékekhez nem szabad használni.</p>

Biztonsági tájékoztató <p>Feltétlenül vegye figyelembe a gyártó biztonsági előírásait az Ön szerszámgépére vonatkozóan.</p> <ul style="list-style-type: none">Ezeknek a készülékeknek meg kell felelniük a VDE előírásoknak. A készülékeken 1995 óta egy CE jelölés található. Húzza ki a hálózati csatlakozót készüléckere előtt, munkadarab csere előtt, karbantartási munkálatok előtt, ha nem használja a készüléket Munkakezdés előtt ellenőrizze hogy a készülék és szerszám működőképese-e. Soha ne dolgozzon sérült vagy tompa szerszámmal. Munkakezdés előtt mindig ellenőrizze hogy a használni kívánt készülék helyesen van-e összeszerelve (pl.csavarkapcsolatok). Szorítsa be erősen a megmunkálandó darabot. Ügyeljen arra, hogy Önnel és a használni kívánt készüléknek mindig biztonságos helye legyen. <p>Vegye figyelembe az alkalmazott készülékek és szerszámok csomagolásán, vagy használati utasításán ill. a termékén magán feltüntetett min/max. fordulatszámot és forgási irányt.</p> <ul style="list-style-type: none">A szerszámokat csak saját célra használja. Soha ne távolítsa el a meglévő védő berendezést. Munka közben ügyeljen ruházatára, ne viseljen kesztyűt, védje a haját. A fűrógép csatlakozókábelét tartsa távol a munkaterülettől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés kockázatát. Ha nagy zajt okozó készülékek dolgozik, gondoskodjon hallásvédelemről. Minden olyan munkánál, amelynél por, forgács, gőz vagy szikra keletkezik, viseljen védőszemüveget és szájj ill. orrvédőt. Soha ne nyúljon üzemben lévő készülékbe. Elektromos készülékeit óvja a nedvségtől és a portól. A gyermekeket tartsa távol műhelyétől, és őrizze készülégeit és szerszámaít biztonságos helyen. Soha ne hagyjon tapasztalatlan személyt használati utasítás vagy felügyelet nélkül az Ön készülékével és szerszámaival dolgozni. Dolgozzon mindig tervezetten és koncentrálan. Munkaterületét tartsa rendben. A terméken ne végezzen változtatásokat és ne építse át. Csak eredeti wolcraft® pótalkatrészeket használjon!

Destinația de utilizare <p>Pe stativul de găurire se pot monta mașini de găurit electrice sau cu acumulatori cu diametrul gulerului de 43 mm. Orice alte aparate nu pot fi montate.</p>

Instrucțiuni de utilizare <ul style="list-style-type: none">Respectați neapărat instrucțiunile de securitate ale producătorului, utlilajului de acționare. Aceste utlilaje trebuie să corespondă prevederilor normelor VDE. Cele produse după anul 1995 trebuie să poarte simbolul CE. Scoateti întotdeauna cablul de alimentare de la rețea înainte de înlocuirea utlilajului, înainte de înlocuirea pieselor, înainte de operațiunea de întreținere, când nu lucrați. Înainte de începerea lucrului,verificați funcționarea utlilajelor și sculelor. Nu lucrați niciodată cu scule deficitare sau tocte. Înainte de începerea lucrului,verificați întotdeauna montajul corect al utlilajelor folosite (ex.îmbinările filetate). Fixați bine piesa prelucrată. Urmăriți ca întotdeauna,Dumneaovastră și utlilajele folosite să aveți o poziție stabilă. Verificați pe produsul folosit, pe ambalaj sau în instrucțiunile de folosință datele despre durata minimă/maximă și sensul de rotație. Folosiți sculele întotdeauna numai în scopul pentru care sunt produse. Nu îndepărtați niciodată dispozitivele de protecție existente. Asigurați-vă că îmbrăcămintea dvs. este stânsă pe corp, nu purtați mănui și protejați-vă părul. Țineți cablul de alimentare al mașinii de găurit departe de zona de lucru. Cablurile deteriorate sau înfășurate pot duce la riscul de accidentare prin electrocutare. În cursul lucrărilor ce produc mult zgomot, protejați-vă auzul. În cursul lucrărilor la care se degajă praf, span,vapori sau scântei, purtați ochelari de protecție și o protecție pentru gură și nas. Nu introduceți niciodată mâinile în raza de acțiune a sculelor în funcțiune. Urmăriți ca toate sculele acționate electrice să fie ferite de apă, praf sau umezeală. Ferțiți sculele de accesul copilor și păstrați-le într-un loc sigur. Nu lăsați niciodată persoane neexperimentate să lucreze nesupravegheat cu sculele și unelte Dumneaovastră. Lucrați întotdeauna organizat și atent. Mențineți ordine la locul de muncă. Nu aduceși nici o schimbare sau modificare produsului. Folosiți numai piese de schimb wolcraft® originale.

Declarație de conformitate conform normelor EG – referitor la directiva privind segmentul mașini-unelte 2006/42, anexa II A.

Prin prezenta, firma wolcraft GmbH din D-56746 Kempenich, str. Wolff nr.1 dovește că acest produs (4521000) este conform cu directivei EG din 2006/42 privind segmentul mașini-unelte. Kempenich, 23.08.2017



Thomas Wolff

Persoana autorizata sa semneze Declaratia de Conformitate si a proceseze documentatia tehnica. (Conducerea; wolcraft GmbH)

Уżytkowanie zgodne z przeznaczeniem <p>Stojak wiertarki jest przeznaczony do mocowania wiertarek zasilanych z sieci lub wiertarek akumulatorowych o średnicy szyski do mocowania wynoszącej 43 mm. Nie wolno stosować w nim innych urządzeń.</p>

Instrukcja bezpieczeństwa pracy <ul style="list-style-type: none">Proszę bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustalonych przez producenta. Urządzenia odpowiadają przepisom VDE = Związku Elektrotechników Niemieickich. Urządzenia wyprodukowane po roku 1995 muszą posiadać certyfikat CE. Obowiązkowo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci zasilającej przed wymianą urządzeń lub narzędzi , przed wymianą obrabianych przedmiotów, przed konserwacją lub regulacją, po zakończeniu pracy. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan techniczny urządzeń i narzędzi. Nigdy nie używac uszkodzonych i tępych narzędzi. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź prawidłowość montażu urządzenia (np. połączenia szrubowe). Zapewnić należyte oparcie obrabianego przedmiotu lub jego zamocowanie. Zapewnić w miejscu pracy należyte i pewne podłoże dla siebie i używanych urządzeń. Uwzględniać dane techniczne podające szybkość obrotową oraz kierunek obrotów, zawarte w instrukcjach obsługi, na opakowaniach lub urządzeniu. Używać narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem. Nigdy nie usuwaj wyposażenia urządzeń związanego z bezpieczeństwem pracy (np. wszelkiego rodzaju osłon). Podczas pracy należy nosić odzież przylegającą do ciała, nie należy nosić rękawic oraz należy ochraniać włosy. Kabel zasilający wiertarki trzymać z dala od strefy pracy wiertarki. Uszkodzone lub zaplątane kabłe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku dużego nasilenia dźwięku podczas wykonywanych prac, stosować środki ochrony słuchu. Podczas prac powodujących wytwarzanie kurzu, wiórów, gazów oraz iskier należy zakładać okulary ochronne i maskę chroniącą drogi oddechowe. Uważać by kierunek pracy narzędzia nie mógł być przyczyną okaleczenia ciała. Proszę nie pracować w kierunku ciała. Nie dotykac pracujących narzędzi. Chronic urządzenia elektryczne przed działaniem wilgoci i kurzu. Uniemożliwić dzieciom kontakt z urządzeniami, narzędziami i wyposażeniem Waszego warsztatu. Nie pozwalac osobom niedoświadczonym na pracę urządzeniami i narzędziami bez nadzoru. Podczas wykonywania prac należy zachować pełną koncentrację. Miejsce pracy utrzymywać w należytm porządku. Nie dokonywać żadnych zmian ani przebudowy produktu. Używać tylko oryginalne części zamienne firmy wolcraft®.

Declarația zgodności wg dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE, Załącznik II A

Firma wolcraft GmbH w D-56746 Kempenich, Wolff Str. 1 oświadcza niniejszym, że produkt ten (4521000) spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Kempenich, 23.08.2017



Thomas Wolff

Osoba upoważniona do podpisywania deklaracji zgodności i opracowania dokumentacji technicznej. (Zarząd; wolcraft GmbH)

Destinacija de utilizare <p>Pe stativul de găurire se pot monta mașini de găurit electrice sau cu acumulatori cu diametrul gulerului de 43 mm. Orice alte aparate nu pot fi montate.</p>

Instrucțiuni de utilizare <ul style="list-style-type: none">Respectați neapărat instrucțiunile de securitate ale producătorului, utlilajului de acționare. Aceste utlilaje trebuie să corespondă prevederilor normelor VDE. Cele produse după anul 1995 trebuie să poarte simbolul CE. Scoateti întotdeauna cablul de alimentare de la rețea înainte de înlocuirea utlilajului, înainte de înlocuirea pieselor, înainte de operațiunea de întreținere, când nu lucrați. Înainte de începerea lucrului,verificați funcționarea utlilajelor și sculelor. Nu lucrați niciodată cu scule deficitare sau tocte. Înainte de începerea lucrului,verificați întotdeauna montajul corect al utlilajelor folosite (ex.îmbinările filetate). Fixați bine piesa prelucrată. Urmăriți ca întotdeauna,Dumneaovastră și utlilajele folosite să aveți o poziție stabilă. Verificați pe produsul folosit, pe ambalaj sau în instrucțiunile de folosință datele despre durata minimă/maximă și sensul de rotație. Folosiți sculele întotdeauna numai în scopul pentru care sunt produse. Nu îndepărtați niciodată dispozitivele de protecție existente. Asigurați-vă că îmbrăcămintea dvs. este stânsă pe corp, nu purtați mănui și protejați-vă părul. Țineți cablul de alimentare al mașinii de găurit departe de zona de lucru. Cablurile deteriorate sau înfășurate pot duce la riscul de accidentare prin electrocutare. În cursul lucrărilor ce produc mult zgomot, protejați-vă auzul. În cursul lucrărilor la care se degajă praf, span,vapori sau scântei, purtați ochelari de protecție și o protecție pentru gură și nas. Nu introduceți niciodată mâinile în raza de acțiune a sculelor în funcțiune. Urmăriți ca toate sculele acționate electrice să fie ferite de apă, praf sau umezeală. Ferțiți sculele de accesul copilor și păstrați-le într-un loc sigur. Nu lăsați niciodată persoane neexperimentate să lucreze nesupravegheat cu sculele și unelte Dumneaovastră. Lucrați întotdeauna organizat și atent. Mențineți ordine la locul de muncă. Nu aduceși nici o schimbare sau modificare produsului. Folosiți numai piese de schimb wolcraft® originale.

Употребявайте само по предназначение. <p>Стойката за бормашина е предназначена за електрически и акумулаторни бормашини, които са с диаметър на захвата – 43 mm. Не се допуска използването на други уреди.</p>

Mерки за безопасност <ul style="list-style-type: none">Задължително спазвайте изискванията за безопасност от производителя. тези уреди трябва да отговарят на VDE Директивите.Уреди произведени след 1995 трябва да имат CE – маркировка. Изключвайте кабела от мрежатапреди подмяна на уреда, преди смяна на части, преди ремонтни работи, при неупотреба. Преди работа проверете изправността на масата и инструментите. Никога не работете с повредени уреди. Преди работа винаги проверявайте за правилен монтаж на използваните уреди (напр. винтовите слгопки). Частта която ще обработвате трябва да бъде здраво закрепена. Внимавайте при работа трябва вие самите и използваните уреди да стоите стабилно. Съблюдавайте при използваните уреди и съоръжения посочените върху продукта,опаковката или утъпането данни за Min./Max.-въртежен момент и посока на завъртане . Използвайте уредите и съоръженията само по предназначение. Не отстранявайте наличните предпазни елементи. Погрижете се, дръхите с които сте облечени да са точно по вас, не носете ръкавици и защитите косите си. Дръжте свързващи кабел на бормашината далеч от работната площ. Повредени или увити кабели подсилват риска от електричен удар. Използвайте предпазители за слуха при работа, предизвикваща висок шум. Носете предпазни очила и предпазна маска в случайте когато има прах, стърготини, изпарения или искри. Не работете с уредите когато сте в движение. Всички електрически уреди трябва да са предпазени от намокряне, влага и прах . Не допускайте деца до вашата работилница и съхранявайте уредите и съоръженията на безопасно място. Не допускайте неопитни лица без инструкция или без наблюдение да работят с вашите инструменти и съоръжения. Работете винаги по предварителен план и концентрирано. Поддържайте работното си място подредено. Не въвеждайте никакви промени в продукта. Използвайте само оригинални wolcraft® -резервни части.

Declarație de conformitate conform normelor EG – referitor la directiva privind segmentul mașini-unelte 2006/42, anexa II A. <p>Prin prezenta, firma wolcraft GmbH din D-56746 Kempenich, str. Wolff nr.1 dovedește că acest produs (4521000) este conform cu directivei EG din 2006/42 privind segmentul mașini-unelte. Kempenich, 23.08.2017</p>



Thomas Wolff

Persoana autorizata sa semneze Declaratia de Conformitate si a proceseze documentatia tehnica. (Conducerea; wolcraft GmbH)

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. <p>Η βάση του δραπάνου σχεδιάστηκε για το προσωρομίζονται δράπανα ρευμάτος ή μπαταρίας με διάμετρο δοκτύλου 43 mm. Δεν πρέπει να προσαρμίζονται άλλα εργαλεία στη βάση δραπάνου.</p>

ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ <ul style="list-style-type: none">Λάβετε οπωσδήποτε υπόψιν σας τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του μηχανήματος. Αυτά τα εργαλεία πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές VDE. Μηνήματα έτους κατασκευής 1995 πρέπεινα έχουν το σήμα CE. Αποσυνδέετε το μηχανήμα από την μπρίζα πριν από το μοντάρισμα άλλων μηχανημάτων ή εργαλείων, πριν από εργασίες συντήρησης, κατά την μη χρησιμοποίηση τους. Ελέξτε πριν από κάθε εργασία την λειτουργικότητα των μηχανημάτων και εργαλείων. Μην εργάζεστε ποτέ με φαρμένα ή χαλασμένα εργαλεία. Ελέξτε πριν από κάθε εργασία το σωστό μοντάρισμα των προς χρήση μηχανημάτων (π.χ. ωστόσ σφίξιμο βιδών). Σταθεροποιήστε το προς επεξεργασία υλικό. Φροντίστε για την σταθερότητα του μηχανήματος. Προσέξτε κατά την διάρκεια των εργασιών την σταθερότητα των μηχανημάτων. Προσέξτε στα προς χρησιμοποίηση μηχανήματα και εργαλεία τις ενδείξεις του μέγιστο/ελάχιστο αριθμό εμβολών που αναγράφονται πάνω στα προϊόντα, στην συσκευασία ή στις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο για το σκοπό που έχουν κατασκευαστεί. Μην απομακρύνετε υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας. Σιγουρευτείτε ότι τα ρούχα σας δεν είναι φαρδιά για να μην πιαστούν, μη φοράτε γάντια και προστατευτε τα μαλλιά σας. Κρατήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος του δραπάνου μακριά απο την περιοχή εργασίας. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιές αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Προστατεύστε την ακοή σας κατά την διάρκεια θορυβοδών εργασιών. Χρησιμοποιείτε κατά την διάρκεια εργασιών που δημιουργούν σκόνη,ρινικάια,ατιούσ ή σπινθήρες μια μάσκα προστασία, γάντια προστασίας και μάσκα αναπνοής. Μην ακουμπάτε τα εν λειτουργία μηχανήματα. Προφυλάξτε τα ηλεκτρικά μηχανήματα από υγρασία και σκόνη. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον τόπο εργασίας σας και φυλάξτε σε σίγουρο μέρος τα μηχανήματα και εργαλεία. Μην επιτρέπετε σε άπειρους να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα και εργαλεία χωρίς καθοδήγηση ή επίβλεψη. Εργάζεστε μεθοδικά και συγκεντρωμένα. Κρατήστε τον χώρο εργασίας σας σε τάξη. Μην επιχειρήστε να κάνετε οποιαδήποτε μετατροπή στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά wolcraft®.

Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕC, Παράρτημα II Α

Ο οίκος wolcraft GmbH που βρίσκεται στην οδό Wolff-Str. 1 της περιοχής D-56746 Kempenich (Γερμανίας), με το παρόν διαβεβαιώνει πως το προϊόν με κωδικό (4521000) συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42/EC. Kempenich, 23.08.2017



Thomas Wolff

Πρόσωπο με αρμοδιότητα υπογραφής της Δήλωσης συμμόρφωσης και της συλλογής των τεχνικών εγγράφων. (Διοίκηση; wolcraft GmbH)

Употребявайте само по предназначение. <p>Стойката за бормашина е предназначена за електрически и акумулаторни бормашини, които са с диаметър на захвата – 43 mm. Не се допуска използването на други уреди.</p>

Mерки за безопасност <ul style="list-style-type: none">Задължително спазвайте изискванията за безопасност от производителя. тези уреди трябва да отговарят на VDE Директивите.Уреди произведени след 1995 трябва да имат CE – маркировка. Изключвайте кабела от мрежатапреди подмяна на уреда, преди смяна на части, преди ремонтни работи, при неупотреба. Преди работа проверете изправността на масата и инструментите. Никога не работете с повредени уреди. Преди работа винаги проверявайте за правилен монтаж на използваните уреди (напр. винтовите слгопки). Частта която ще обработвате трябва да бъде здраво закрепена. Внимавайте при работа трябва вие самите и използваните уреди да стоите стабилно. Съблюдавайте при използваните уреди и съоръжения посочените върху продукта,опаковката или утъпането данни за Min./Max.-въртежен момент и посока на завъртане . Използвайте уредите и съоръженията само по предназначение. Не отстранявайте наличните предпазни елементи. Погрижете се, дрехите с които сте облечени да са точно по вас, не носете ръкавици и защитите косите си. Дръжте свързващи кабел на бормашината далеч от работната площ. Повредени или увити кабели подсилват риска от електричен удар. Използвайте предпазители за слуха при работа, предизвикваща висок шум. Носете предпазни очила и предпазна маска в случайте когато има прах, стърготини, изпарения или искри. Не работете с уредите когато сте в движение. Всички електрически уреди трябва да са предпазени от намокряне, влага и прах . Не допускайте деца до вашата работилница и съхранявайте уредите и съоръженията на безопасно място. Не допускайте неопитни лица без инструкция или без наблюдение да работят с вашите инструменти и съоръжения. Работете винаги по предварителен план и концентрирано. Поддържайте работното си място подредено. Не въвеждайте никакви промени в продукта. Използвайте само оригинални wolcraft® -резервни части.

Propisno koristiti u skladu s namjenom <p>Stalak je namijenjen za prihvāt električnih ili akumulatorskih bušilica s promjerom steznog vrata od 43 mm. Ostali uređaji se ne smiju postavljati.</p>

Сигурносне напомене <ul style="list-style-type: none">Obvezno se pridržavajte sigurnosnih propisa proizvođača Vašeg pogonskog uređaja. Ovaj uređaj mora odgovarati VDE-smjernicama. Uređaji od godine proizvodnje 1995 moraju imati CE-oznaku. Potpuno izvucite mrežni utikač prije zamjene uređaja, prije zamjene izratka, prije radova na održavanju, u slučaju nekorištenja uređaja. Prije početka rada provjerite funkcionalnost uređaja i alata. Nikada ne radite s oštećenim ili tupim alatom. Prije početka rada uvijek provjerite ispravnost montaže korištenog uređaja (primjerice vijčana spojišta). Čvrsto pritegnite predmet obrade. Pri tome pazite, da Vi sami i korišteni uređaj uvijek imate siguran položaj. Kod korištenog uređaja i alata pridržavajte se podataka o min./max. broju okretaja i smjeru vrtnje navedenih na proizvodu, ambalaži, ili u uputama za uporabu. Alate koristite samo u svrhu za koju su namijenjeni. Nikada ne uklanjajte postojeće zaštitne naprave. Pobrinite se da vaša odjeća bude pripijena uz tijelo, ne nosite rukavice i zaštitite kosu. Priključni mrežni kabeл буšilice дрžite подалье од радног подручја. Оštećen ili zapleten kabeл повеćava ризик од електричног удара. Pri radu s velikom bukom nosite sredstva za zaštitu sluha. Kod svih radova pri kojima nastaje prašina, strugotine, para ili iskrenje, nosite zaštitne naočale i zaštitu za usta/nos. Nikada ne hvatajte uređaj u pogonu. Pazite da su svi električni uređaji zaštićeni od kiše, prašine i vlage. Djecu držite podalje od Vaše radionice i pohranite Vaše uređaje na sigurno mjesto. Nikada ne dopustite neiskusnima rad s Vašim uređajima i alatima bez upućivanja ili nadzora. Uvijek radite potpuno planski i koncentrirano. Održavajte urednim Vaše radno područje. Ne izvodite nikake promjene i pregradnje na proizvodu. Koristite samo originalne wolcraft® -nadomjesne dijelove.

Izjava o usklađenosti temeljem direktive 2006/42/EC za strojeve, Dodatak II A

wolcraft GmbH u D-56746 Kempenich, Wolff-Str. 1, ovime izjavljuje da je deklarirani proizvod (4521000) usklađen sa direktivom 2006/42/EC za strojeve. Kempenich, 23.08.2017

Declarația за съответствие по Директива на Европейския съюз 2006/42/EO, Приложение II A

С настоящето Фирма Волфрафт ГмбХ / Германия – 56746 Кемпених, Волф Штрассе 1, гарантира че продукт (4521000) отговаря на изискванията по Директива 2006/42/EO.

Кемпених, 23.08.2017



Thomas Wolff

Лице, упълномощено да подпише декларацията за съответствие и да състави техническата документация. (Управителен съвет; Волфкрафт ГмбХ)

Amacına uygun kullanım <p>Matkap sütuunu 43 mm'lik bağılama boynu çapına sahip elektrikle veya aküyle çalıştırılan matkaplar için tasarlanmıştır. Başka cihazların kullanılması yasaktır.</p>

Emniyet Kuralları <ul style="list-style-type: none">Torna tezgahınızı kullanırken üretici firmanın belilediği emniyet kurallarına mutlaka dikkat ediniz. Bu makinaların VDE-Standardlarına uygun olması gerekir. 1995 yılından itibaren üretilen makinaların CE-mühürülü olması gerekir. Prensip olarak fişçi çekiniz makinaları değiştirmeden önce, işlenen parçaları değiştirmeden önce, bakımdan önce, kullanılm dışında. Çalışmaya başlamadan önce makinaların ve takımların işlevini kontrol ediniz. Makinaları ve aletleri kullanırken, kullanma talimatnamesindeki, ürünün veya ambalajın üzerindeki min./max. strok sayısına dikkat ediniz. Asla bozuk veya körelmiş aletlerle çalışmayın. Çalışmaya başlamadan önce daima kullanılan aletlerin doğru monte edildiğini kontrol ediniz (Örneğin: cıvata bağlantılarını). İşlenen parçayı sıkıca sabitleyiniz. Kullanılan makinaların ve kendinizin düz bir zemin üzerinde bulunmanıza dikkat ediniz. Makinaları ve aletleri kullanırken, kullanma talimatnamesindeki, ürünün veya ambalajın üzerindeki min./max. strok sayısına göre kullanınız. Asla koruyucu düzenleri sökmezsiniz. Giyislerinizin vücudunuza sıkı oturmasına dikkat ediniz, eldiven giymeyiniz ve saçlarınızı koruyunuz. Matkabın bağlantı kablusunun çalıışma sahasından uzak tutunuz. Hasar görmüş veya sarılmış kabloları elektrik çarpması tehlikesini arttırırlar. Aşırı gücüllü işlerde kulaklarınızı koruyunuz. Toz, çapak, talaş, duman ve kivilcim çıkan bütün işlerde koruyucu gözlük, iş eldiveni ve maske kullanınız. Asla hareket halindeki makinalara dokunmayınız. Bütün elektrikli aletlerin nem, su ve tozdan korunmasına dikkat ediniz. Çocukları atelyenizden uzak tutunuz. Aletlerinizi ve takımlarınızı emniyetli yerlerde saklayınız. Acemi kişilerin yalnız başına alet ve takımlarınızla çalışmasına izin vermezsiniz. Her zaman planlı ve konsentrasyonlu çalışınız. Çalışma sahanızı düzenli tutunuz. Ürün üzerinde değişiklik veya modifikasyon yapmayınız. Sadece orjinal wolcraft® yedek parçaları kullanınız.

606/42/AB, Ek II A numaralı AB-Makine Direktifleri uyarınca uygunkluk belgesi <p>İş bunulla Wolff Str. 1, D-56746 Kempenich adresinde bulunan wolcraft GmbH firması, bu ürünü (4521000) 2006/42/AB Makine Direktifi koşullarını yerine getirdiğini beyan eder. Kempenich, 23.08.2017</p>

Испольуйте инструмент по назначению <p>Сверлильная стойка предназначена для дрелей, имеющих питание от сети или для аккумуляторных дрель с зажимной шейкой диаметром 43 мм. Другие инструменты не предназначены к использованию.</p>

Используйте инструмент по назначению <p>Сверлильная стойка предназначена для дрелей, имеющих питание от сети или для аккумуляторных дрель с зажимной шейкой диаметром 43 мм. Другие инструменты не предназначены к использованию.</p>

Используйте инструмент по назначению <p>Сверлильная стойка предназначена для дрелей, имеющих питание от сети или для аккумуляторных дрель с зажимной шейкой диаметром 43 мм. Другие инструменты не предназначены к использованию.</p>

Используйте инструмент по назначению <p>Сверлильная стойка предназначена для дрелей, имеющих питание от сети или для аккумуляторных дрель с зажимной шейкой</p>